







Objectnummer	0001				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Loopkat				
Beschrijving	Met ophangbeugel met gat voor kettingtakel				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in het talud bij het ingraven van de drinkwatertank.				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	12,5	28		Wielen 12,5	37
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking:	
				Geroest	
Verwerving	Methode:				
	Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver:	
				PCL	
				Datum: 18-3-2018	


Objectnummer	0002				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Blok				
Beschrijving	2 Schijfs met oog en harp				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	11,02	6,4			33
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed - redelijk - matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode:				
	Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 18-3-2018	

Objectnummer	0003				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	As				
Beschrijving	Deel van vermoedelijk een aandrijfjas in de geschutturen				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
				8,5/9,9	20
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:		Datum:		
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 18-3-2018	


Objectnummer	0004				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Spie				
Beschrijving	Ziet er uit als een spie				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	7,4	5,6			16
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:		Datum:		
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 18-3-2018	


Objectnummer	0005				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Staal fragment				
Beschrijving	Vermoedelijk onderdeel geschutkoepel				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	14,5	6,5			21
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode:				
	Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL	
				Datum: 18-3-2018	


Objectnummer	0006				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Staalfragment				
Beschrijving	Vermoedelijk onderdeel geschutkoepel				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	12,5	17,3			19,8
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode:				
	Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL	
				Datum: 18-3-2018	


Objectnummer	0007				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Bout met ring				
Beschrijving					
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	Ijzer				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Dikte ring/bout	Diameter ring	Lengte bout
			0,8/1	6,2	10,5
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking:	
Verwerving	Methode:				
	Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 18-3-2018	

Objectnummer	0008				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Staalfragment				
Beschrijving	Vermoedelijk onderdeel geschutkoepel				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutstoren				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
		6,2	13		23
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode:				
	Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL	
				Datum: 18-3-2018	


Objectnummer	0009				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Muurhaak				
Beschrijving					
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Dikte beugel	Lengte
	11,2	4,25		1,6	16
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking:	
				Geroest	
Verwerving	Methode:				
	Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver:	
				PCL	
				Datum: 18-3-2018	

Objectnummer	0010				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Verlengstuk?				
Beschrijving	Vermoedelijk een stuk gereedschap, massief				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
				2,5/1,2	21
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 18-3-2018	


Objectnummer	0011				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Hijshaak				
Beschrijving	Haak met oog				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
				1,9	30,5
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 18-3-2018	

Objectnummer	0012				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Bout				
Beschrijving	Speciale bout met schroefdraad				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	2,65	2,6	4,6 Lengte kop	2,6	15,5
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van: Datum:				
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 18-3-2018	


Objectnummer	0013				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Sleutel deur				
Beschrijving	Met oog voor sleutelring				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 18-3-2018	


Objectnummer er	0014-1				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Railklem				
Beschrijving	Met bout en moer				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	
Bijzonderheden				tot:	
				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen. Opdruk 24 T				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	7 klem	7 klem	2,3/1,3 klem	1,7 bout	13 bout
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking:	
				Geroest	
Verwerving	Methode:				
	Van:		Datum:		
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
				Beschrijver:	





Opmerking	Ko	PCL
	Datum: 18-3-2018	
		
<p>p bout = 3,6 x 3,6 cm</p>		


Objectnummer	0014-2	
Foto/afbeelding		
Objectnaam/trefwoord	Railklem	
Beschrijving	Met bout en moer	
Vervaardiger	Datering:	
Plaats	Van:	tot:


Bijzonderheden						Periode:
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen Opdruk 24 T					
Techniek/Materiaal	IJzer/staal					
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte	
	7 klem	7 klem	2,3/1,3 klem	1,7 bout	12 bout	
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest		
Verwerving	Methode: Van:			Datum:		
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:		
Opmerking	 Kop bout = 3,6 x 3,6 cm			Beschrijver: PCL Datum: 18-3-2018		


Objectnummer	0014-3					
Foto/afbeelding						
Objectnaam/trefwoord	Railklem					
Beschrijving	Met bout en moer					
Vervaardiger				Datering:		
Plaats				Van:	tot:	
Bijzonderheden				Periode:		


Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen Opdruk 24 T				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	7 klem	7 klem	2,3/1,3 klem	1,6 bout	13 bout
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:		Datum:		
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking	 Kop bout = 3,6 x 3,6 cm			Beschrijver: PCL Datum: 18-3-2018	


Objectnummer	0014-4				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Railklem				
Beschrijving	Met bout en moer				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen Opdruk 24 T				

Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	7 klem	7 klem	2,3/1,3 klem	1,6 bout	12 bout
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:		Datum:		
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking	 Kop bout = 3,4 x 3,45 cm			Beschrijver: PCL Datum: 18-3-2018	


Objectnummer	0014-5	
Foto/afbeelding		
Objectnaam/trefwoord	Railklem	
Beschrijving	Met bout en moer	
Vervaardiger		Datering:
Plaats		Van: tot:
Bijzonderheden		Periode:
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen Geen opdruk	

Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	7,1 klem	7,1 klem	3,3/1,4 klem	1,7 bout	13,5 bout
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van: Datum:				
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking	 Kop bout = 3,5 x 3,6 cm			Beschrijver: PCL Datum: 18-3-2018	

Objectnummer	0014-6				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Railklem				
Beschrijving	Met bout en moer				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen Opdruk 24 T				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				

Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	7 klem	6,4 klem	2,3/1,3 klem	1,65 bout	12,5 bout
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:		Datum:		
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking	 Kop bout = 3,45 x 3,5 cm			Beschrijver: PCL Datum: 18-3-2018	

Objectnummer	0014-7				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Railklem				
Beschrijving	Met bout en moer				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen Geen opdruk				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte

	7,05 klem	7,15 klem	3,2/1,5 klem	1,7 bout	12 bout
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:		Datum:		
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking	 Kop bout = 3,45 x 3,5 cm			Beschrijver: PCL Datum: 18-3-2018	

Objectnummer	0015				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Railklem				
Beschrijving	Met bout en moer en hoger klemdeel				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutstoren Geen opdruk				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	7,25 klem	6,25 klem	6,4/1,6 klem	1,75 bout	14,5 bout


	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking:	
Verwerving	Methode: Van:		Datum:		
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking	<input type="checkbox"/> Kop bout = 3,45 x 3,5 cm			Beschrijver: PCL Datum: 18-3-2018	

Objectnummer	0016				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Bout met moer en ring				
Beschrijving	Hoort vermoedelijk bij een railklem				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutstoren				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
				1,6	14,5
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m


Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht	Opmerking: Geroest
Verwerving	Methode:	Datum:
Locatie	Van:	Map:
Opmerking	Ruimte:	Doos:
	Kast:	Map:
	<input type="checkbox"/> Kop bout = 3,45 x 3,6 cm	Beschrijver: PCL Datum: 18-3-2018

Objectnummer	0017-1				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Moer				
Beschrijving	Met stuk afgebroken schroefdraad				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	3,24			5,57	4,28
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking:	


		Geroest
Verwerving	Methode: Van:	Datum:
Locatie	Ruimte:	Kast: Doos: Map:
Opmerking	Binnendiameter: 3,16 cm (draad)	Beschrijver: PCL Datum: 30-5-2018

Objectnummer	0017-2				
Foto/afbeelding	 <p style="text-align: right;">SPOORLOOS?</p>				
Objectnaam/trefwoord	Moer				
Beschrijving	Met stuk afgebroken schroefdraad				
Vervaardiger Plaats Bijzonderheden				Datering: Van: tot: Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutstoren				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	3,24			5,57	5,29
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	


Verwerving	Methode:			Datum:
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:
Opmerking	Binnendiameter: 3,16 cm (draad)		Beschrijver: PCL	Datum: 30-5-2018

Objectnummer	0017-3				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Moer				
Beschrijving	Met stuk afgebroken schroefdraad				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	3,27			5,54	5,29
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode:			Datum:	
	Van:				


Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:
Opmerking	Binnendiameter: 3,15 cm (draad)		Beschrijver: PCL	Datum: 30-5-2018

Objectnummer	0017-4				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Moer				
Beschrijving	Met stuk afgebroken schroefdraad				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	3,25			5,52	5,77
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode:		Datum:		
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	


Opmerking	Binnendiameter: 3,19 cm (draad)	Beschrijver: PCL Datum: 30-5-2018
------------------	---------------------------------	---

Objectnummer	0017-5				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Moer				
Beschrijving	Met stuk afgebroken schroefdraad				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	3,22			5,71	4,3
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode:		Datum:		
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
	Binnendiameter: 3,06 cm (draad)			Beschrijver:	


Opmerking		PCL Datum: 30-5-2018
------------------	--	--------------------------------


Objectnummer	0018				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Moer dubbel				
Beschrijving	Met stuk afgebroken schroefdraad				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	5,95			5	7,87
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode:				
	Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking	Binnendiameter: 2,83 cm (draad)			Beschrijver: PCL	


	Datum: 30-5-2018
--	------------------


Objectnummer	0019				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Moer				
Beschrijving	Met stuk afgebroken schroefdraad				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	4,2			6,58	5,89
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking:	
				Geroest	
Verwerving	Methode:				
	Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking	Binnendiameter: 3,67 cm (draad)			Beschrijver:	
				PCL	
				Datum: 30-5-2018	


--	--	--


Objectnummer	0020				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Moer				
Beschrijving	Met stuk afgebroken schroefdraad				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	5,64			9,84	9,8
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking:	
				Geroest	
Verwerving	Methode:				
	Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking	Binnendiameter: ? cm (draad)			Beschrijver:	
				PCL	
				Datum: 30-5-2018	

Objectnummer	0021-1				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Nagel				
Beschrijving	Voor bevestigingsdoeleinden				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
				1,9	78
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van: Datum:				
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking	Diameter kop: 5,17 cm			Beschrijver: PCL Datum: 30-5-2018	


Objectnummer	0021-2				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Nagel				
Beschrijving	Voor bevestigingsdoeleinden				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
				1,71	74,5
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van: Datum:				
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking	Diameter kop: 3,12 cm			Beschrijver: PCL Datum: 30-5-2018	

Objectnummer	0022				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Plaatklem				
Beschrijving	Met schroefdraad met oog				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Dikte	Lengte
		23		3,33	22
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode:				
	Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking	Lengte oogbout: 26,5 cm Diameter oogbout: 2,75 cm Buitendiameter oog: 6,7 cm Binnendiameter oog: 3,25 cm			Beschrijver: PCL Datum: 30-5-2018	


Objectnummer	0023				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Manometer				
Beschrijving	Druk tot 76 kg/m ² met afsluiter				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Vermoedelijk onderdeel van de stoominstallatie				
Techniek/Materiaal	Messing en glas				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
			?	10,42	21
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Glas is nog heel	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking	Door souvenirjager teruggegeven Diameter schroefdraad: 2,09 cm			Beschrijver: PCL Datum: 30-5-2018	

Objectnummer	0024					
Foto/afbeelding						
Objectnaam/trefwoord	Staalfragment					
Beschrijving	Vermoedelijk onderdeel geschutkoepel					
Vervaardiger Plaats Bijzonderheden				Datering: Van:	tot:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen					
Techniek/Materiaal	IJzer/staal					
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte	
		6,5		Gaten: 2,1 en 2,3	14,5	
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest		
Verwerving	Methode: Van:					
Locatie	Datum:					
Opmerking	Ruimte:			Kast:	Doos:	Map:
	Omslagbreedte: 5 cm			Beschrijver: PCL		
	Datum: 30-5-2018					


Objectnummer	0025-1				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Bout				
Beschrijving	Schroefdraadgedeelte afgebroken				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
				5,53	8,7
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking	Binnendiameter: 3,3 cm (draad)			Beschrijver: PCL Datum: 30-5-2018	

Objectnummer	0025-2				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Bout met borst				
Beschrijving	Gedeeltelijk schroefdraad				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
				5,53	12,12
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking	Diameter: 3,3 cm (draadeind) Lengte schroefdraad: 5,3 cm			Beschrijver: PCL Datum: 30-5-2018	


Objectnummer	0026				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Tandwiel				
Beschrijving	Onderdeel uit de geschutturen				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
		8,85		12,45	
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode:				
	Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 30-5-2018	

Objectnummer	0027				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Staalfragment				
Beschrijving	Vermoedelijk deel van een afdekplaat				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 18-3-2018	

Objectnummer	0028				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Loopwiel				
Beschrijving	Van een van de hijskranen in de geschutstoren				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutstoren				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking:	
				Geroest	
Verwerving	Methode:		Datum:		
	Van:				
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver:	
				PCL	
				Datum: 18-3-2018	

Objectnummer	0029				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Stuk hoekstaal				
Beschrijving					
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 18-3-2018	

Objectnummer	0030				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Haak met moer				
Beschrijving	Vermoedelijk een muurverankering				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 18-3-2018	

Objectnummer	0031				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Manometer				
Beschrijving	Druk tot 20 kg/m ² met afsluiter, glas is verdwenen				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Vermoedelijk onderdeel van de stoominstallatie				
Techniek/Materiaal	Messing				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Glas is nog heel	
Verwerving	Methode:				
	Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking	Door souvenirjager teruggegeven			Beschrijver: PCL	
				Datum: 18-3-2018	

Objectnummer	0032				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Biels met 2 railklemmen				
Beschrijving					
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	Hout/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 18-3-2018	

Objectnummer	0033				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Staalfragment				
Beschrijving	Vermoedelijk behorend tot de geschutkoepel				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 18-3-2018	

Objectnummer	0034				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Huls?				
Beschrijving	Onherkenbaar				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	Non ferro				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking:	
Verwerving	Methode:			Datum:	
	Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 18-3-2018	


Objectnummer	0035				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Scharnier deur				
Beschrijving	Met schroefgaten en oog voor scharnierpen				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:		Datum:		
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 18-3-2018	


Objectnummer	0036				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Scharnier deur				
Beschrijving	Met schroefgaten en oog voor scharnierpen				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode:				
	Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 18-3-2018	

Objectnummer	0037				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Staalfragment				
Beschrijving					
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	

Objectnummer	0038				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	StAAF met stuk schroefdraad				
Beschrijving					
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	


Objectnummer	0039				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Stuk pijp vierkant				
Beschrijving					
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	


Objectnummer	0040-1				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Hulpstuk				
Beschrijving	Voor het aan elkaar koppelen van pontons (Genie)				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden ergens op het talud				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:		Datum:		
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	


Objectnummer	0040-2				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Hulpstuk				
Beschrijving	Voor het aan elkaar koppelen van pontons (Genie)				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden ergens op het talud				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	

Objectnummer	0041				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Staalfragment				
Beschrijving	Halfmond, holvormig naar het midden toe				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	

Objectnummer	0042				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Pijlglas met afsluiters				
Beschrijving	Onderdeel van een van de 2 stoomketels				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving					
Techniek/Materiaal	Messing/brons en glas				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking:	
Verwerving	Methode:		Datum:		
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking	Door souvenirjager teruggegeven			Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	

Objectnummer	0043				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Manometer				
Beschrijving	Druk tot 10 kg/m ²				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Vermoedelijk onderdeel van de stoominstallatie				
Techniek/Materiaal	Messing en glas				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Glas is nog heel	
Verwerving	Methode: Van: Datum:				
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking	Door souvenirjager teruggegeven			Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	

Objectnummer	0044				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Ketting				
Beschrijving	Bestaande uit 3 schalmen zonder dam				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:		Datum:		
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	


Objectnummer	0045				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Pijp				
Beschrijving					
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	Non ferro				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	


Objectnummer	0046				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Strook ijzer				
Beschrijving	Plat				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	

Objectnummer	0047-1				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Houder voor ontstekker				
Beschrijving					
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in talud aan de zuidoostzijde bij het graven van een geul voor de brandstofleiding.				
Techniek/Materiaal	IJzer				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	

Objectnummer	0047-2				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Houder voor ontsteker				
Beschrijving					
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in talud aan de zuidoostzijde bij het graven van een geul voor de brandstofleiding.				
Techniek/Materiaal	IJzer				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	

Objectnummer	0047-3				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Houder voor ontsteker				
Beschrijving					
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in talud aan de zuidoostzijde bij het graven van een geul voor de brandstofleiding.				
Techniek/Materiaal	IJzer				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:		Datum:		
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	

Objectnummer	0048-1				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Middendeel van een handwiel van een afsluiter				
Beschrijving					
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking:	
Verwerving	Methode:			Datum:	
	Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	


Objectnummer	0048-2				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Randeel van een handwiel van een afsluiter				
Beschrijving					
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutstoren				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking:	
Verwerving	Methode:			Datum:	
	Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	

Objectnummer	0049				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Deurstopper?				
Beschrijving					
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	

Objectnummer	0050				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Staalfragment				
Beschrijving	Vermoedelijk afkomstig uit de geschutkoepel				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	

Objectnummer	0051				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Staalfragment				
Beschrijving	Vermoedelijk afkomstig uit de geschutkoepel				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	


Objectnummer	0052				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Bolder/kikker				
Beschrijving					
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	

Objectnummer	0053-1				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Deksel				
Beschrijving	Met oog				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	

Objectnummer	0053-2				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Ring voor deksel				
Beschrijving					
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutstoren				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	

Objectnummer	0054				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Borgpen				
Beschrijving	Met gat voor splitpen				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	

Objectnummer	0055				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Bout met borststuk				
Beschrijving					
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	

Objectnummer	0056				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Afsluitplaat				
Beschrijving	Onderdeel van het privaat				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal, aan een zijde geëmailleerd				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	


Objectnummer	0057-1				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Opvulring				
Beschrijving					
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	


Objectnummer	0057-2				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Opvulring				
Beschrijving					
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	

Objectnummer	0057-3				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Opvulring				
Beschrijving					
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	

Objectnummer	0057-4				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Opvulring				
Beschrijving					
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	

Objectnummer	0057-5				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Opvulring				
Beschrijving					
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	


Objectnummer	0057-6				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Opvulring				
Beschrijving					
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	

Objectnummer	0058-1				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Klinknagel				
Beschrijving	Afgebroken deel (soevereinkant)				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:		Datum:		
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	

Objectnummer	0058-2				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Klinknagel				
Beschrijving	Afgebroken deel (soevereinkant)				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	

Objectnummer	0058-3				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Klinknagel				
Beschrijving	Afgebroken deel (soevereinkant)				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	

Objectnummer	0058-4				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Klinknagel				
Beschrijving	Afgebroken deel (bolle kant)				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	


Objectnummer	0058-5				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Klinknagel				
Beschrijving	Afgebroken deel (bolle kant)				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	


Objectnummer	0058-6				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Klinknagel				
Beschrijving	Afgebroken deel (bolle kant)				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	

Objectnummer	0058-7				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Klinknagel				
Beschrijving	Afgebroken deel (bolle kant)				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	

Objectnummer	0058-8				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Klinknagel				
Beschrijving	Afgebroken deel (bolle kant)				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	

Objectnummer	0059				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Soort verankering				
Beschrijving	Met schroefdraad en de ronde zijde en gat in de platte zijde				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	

Objectnummer	0060				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Vierkante pijp				
Beschrijving					
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	

Objectnummer	0061				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Ronde pijp				
Beschrijving					
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	Koper				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking:	
Verwerving	Methode:			Datum:	
	Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	


Objectnummer	0062				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Deel staartscharnier				
Beschrijving					
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	


Objectnummer	0063				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Stuk pijp				
Beschrijving					
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	


Objectnummer	0064-1				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Sluistring				
Beschrijving					
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	


Objectnummer	0064-2				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Sluistring				
Beschrijving					
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	


Objectnummer	0065				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	U-vormig deel staal				
Beschrijving					
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	


Objectnummer	0066-1				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Privaat fragment				
Beschrijving	Met geëmailleerde binnenzijde				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden op het westelijk deel van het talud bij de moestuin				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	


Objectnummer	0066-2				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Privaat fragment				
Beschrijving	Met geëmailleerde binnenzijde				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden op het westelijk deel van het talud bij de moestuin				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	


Objectnummer	0066-3				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Privaat fragment				
Beschrijving	Met geëmailleerde binnenzijde				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden op het westelijk deel van het talud bij de moestuin				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	


Objectnummer	0066-4				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Privaat fragment				
Beschrijving	Met geëmailleerde binnenzijde				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden op het westelijk deel van het talud bij de moestuin				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	


Objectnummer	0066-5				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Privaat fragment				
Beschrijving	Met geëmailleerde binnenzijde				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden op het westelijk deel van het talud bij de moestuin				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	


Objectnummer	0067				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Raamkozijn				
Beschrijving					
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden ergens in het fort				
Techniek/Materiaal	Hout				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking:	
Verwerving	Methode:		Datum:		
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	


Objectnummer	0068				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Staalfragment				
Beschrijving	Vermoedelijk onderdeel van de geschutkoepel				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:		Datum:		
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	


Objectnummer	0069				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Staalfragment				
Beschrijving	Met gesoevereind gat				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutoren. Vermoedelijk onderdeel van de geschutkoepel				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode:		Datum:		
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	


Objectnummer	0070				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Staalfragment rond				
Beschrijving					
Vervaardiger		Datering:			
Plaats		Van: tot:			
Bijzonderheden		Periode:			
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen. Vermoedelijk onderdeel van de geschutkoepel				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht		Opmerking:		
			Geroest		
Verwerving	Methode:				
	Van:		Datum:		
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking			Beschrijver:		
			PCL		
			Datum: 29-3-2018		

Objectnummer	0071				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Laadwiel				
Beschrijving	Met ophanghaak/hijshaak				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	

Objectnummer	0072				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Blok staal				
Beschrijving	2-schijfs met oog				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:		Datum:		
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum:	


Objectnummer	0073				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Staalfragment				
Beschrijving					
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutstoren. Vermoedelijk onderdeel van de geschutkoepel.				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	

Objectnummer	0074				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Stalen onderdeel van achterkant scheepskanon 88 mm				
Beschrijving					
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Afkomstig van het 88 mm scheepskanon dat aan de zuidzijde op het talud staat				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	

Objectnummer	0075				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Staalfragment rond				
Beschrijving					
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen. Vermoedelijk onderdeel van de geschutturen.				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	


Objectnummer	0076				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Deksel beerput				
Beschrijving					
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden ergens in het fort				
Techniek/Materiaal	Hout				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking:	
Verwerving	Methode:			Datum:	
	Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	


Objectnummer	0077				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Pijp				
Beschrijving	Met flens en bevestigingsmateriaal				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	


Objectnummer	0078				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Afsluitplaat				
Beschrijving	Met 2 handvatten, gleuf en half gat				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in het fort				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode:				
	Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	


Objectnummer	0079				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Luik				
Beschrijving	Met scharnierogen en schuifgrendels				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in het fort				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking:	
				Geroest	
Verwerving	Methode:				
	Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver:	
				PCL	
				Datum: 29-3-2018	


Objectnummer	0080				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Bakplaat ?				
Beschrijving					
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden op het talud				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van: Datum:				
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	


Objectnummer	0081-1				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Luchtrooster				
Beschrijving	Verstelbaar				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in het fort				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode:				
	Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	


Objectnummer	0081-2				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Luchtrooster				
Beschrijving	Verstelbaar				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in het fort				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	


Objectnummer	0081-4				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Luchtrooster				
Beschrijving	Verstelbaar				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in het fort				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	

Objectnummer	0081-5				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Luchtrooster				
Beschrijving	Verstelbaar				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in het fort				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	


Objectnummer	0081-6				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Luchtrooster				
Beschrijving	Verstelbaar				
Vervaardiger Plaats Bijzonderheden				Datering: Van:	tot: Periode:
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in het fort				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:		Datum:		
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	

Objectnummer	0081-7				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Luchtrooster				
Beschrijving	Verstelbaar				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in het fort				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking:	
Verwerving	Methode:		Datum:		
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	


Objectnummer	0081-8				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Luchtrooster				
Beschrijving	Verstelbaar				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in het fort				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	


Objectnummer	0082				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Frame				
Beschrijving					
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden op het talud bij de moestuin				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	



Objectnummer	0083				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Biels met railklem				
Beschrijving					
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal/hout				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest/vermolmd	
Verwerving	Methode: Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum: 29-3-2018	


Objectnummer	0084				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Biels met railklem				
Beschrijving					
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de accumulatorput oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal/hout				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking:	
				Geroest/vermolmd	
Verwerving	Methode:				
	Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver:	
				PCL	
				Datum: 29-3-2018	

Objectnummer	0085				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Halfcirkelvormig stalen object				
Beschrijving	Vermoedelijk klemband dat als versterking om achterkant loop zat				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van:		Datum:		
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum:	


Objectnummer	0086				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Deel tandkrans				
Beschrijving	Aandrijving geschutkoepel				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden in de oostelijke geschutturen				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van: Datum:				
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum:	


Objectnummer	0087				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Affuit				
Beschrijving	Behoort bij kanon 5,7 cm L25				
Vervaardiger	Krupp/Gruson			Datering:	
Plaats	Magdeburg-Buckau			Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden op de zuidwestelijke basaltring tijdens een zware zuidwester storm op 27 oktober 2002. Toen lag het hele eiland droog.				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van: Datum:				
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum:	

Objectnummer	0088				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Deel dak pantserstand				
Beschrijving					
Vervaardiger	Krupp/Gruson		Datering:		
Plaats	Magdeburg-Buckau		Van:	tot:	
Bijzonderheden			Periode:		
Inhoudsbeschrijving	Gevonden op de zuidwestelijke basaltring tijdens een zware zuidwester storm op 27 oktober 2002. Toen lag het hele eiland droog				
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht		Opmerking: Geroest		
Verwerving	Methode: Van:		Datum:		
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking			Beschrijver: PCL Datum:		

Objectnummer	0089				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Officierssabel met schede				
Beschrijving	Vooroorlogse Infanterie officierssabel				
Vervaardiger	Weversberg, Kirschbaum en Co Eerste model logo			Datering:	
Plaats				Van: tot:	
Bijzonderheden	De korf is versierd met bloemmotieven			Periode: 1897 tot 1940	
Inhoudsbeschrijving	M1897, WO1 /WO2, Ingevoerd in 1897 en gebruikt tot aan 1940 Op het wapen staat het volgende gegraveerd: Kapitein H. N. (of V) Ravensteijn, februari 1900, d'Hg.				
Techniek/Materiaal	Handvat eboniet, gemonteerd in Berlijns zilver met een draagring				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
					104 cm
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking:	
Verwerving	Methode: Van: Geschonken door Koos Grobben (vrijwilliger) Datum: 03-03-2016				
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum:	

Objectnummer	0090				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Pantsergranaat				
Beschrijving	216 kg				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving					
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking:	
Verwerving	Methode:				
	Van: Geschonken door de EOD op 27-09-2011 Datum:				
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL	
				Datum:	

Objectnummer	0091				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Raamkozijnen				
Beschrijving	Komen uit de contrescarpmuur				
Vervaardiger				Datering:	
Plaats				Van:	tot:
Bijzonderheden				Periode:	
Inhoudsbeschrijving	Gevonden onder het puin				
Techniek/Materiaal	Hout				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking:	
Verwerving	Methode:				
	Van:			Datum:	
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL	
				Datum:	

Objectnummer	0092				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord	Model 2 ^{de} Pampus veerboot				
Beschrijving	Model gebouwd bij de werf Schouten				
Vervaardiger	Jantje Brouwer			Datering:	
Plaats	Muiden			Van:	tot:
Bijzonderheden	Schaal 1:10			Periode: 20er/30er jaren vorige eeuw	
Inhoudsbeschrijving					
Techniek/Materiaal	IJzer/staal				
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
					1,45 m
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking: Geroest	
Verwerving	Methode: Van: Aangeboden door Ruud Brouwer uit Dokkum, kleinkind van de bouwer. Datum: 20-12-2007				
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum:	

Objectnummer	00				
Foto/afbeelding					
Objectnaam/trefwoord					
Beschrijving					
Vervaardiger Plaats Bijzonderheden				Datering: Van:	tot: Periode:
Inhoudsbeschrijving					
Techniek/Materiaal					
Afmetingen	Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter	Lengte
	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m	mm/cm/m
Toestand	Goed – redelijk – matig - slecht			Opmerking:	
Verwerving	Methode: Van:		Datum:		
Locatie	Ruimte:	Kast:	Doos:	Map:	
Opmerking				Beschrijver: PCL Datum:	